ELENCO SOSTANZE PERICOLOSE

Dati della tabella aggiornati al: 10/2013

N.	Descrizione	CODICE H e FRASI R
1.	Diluente Nitro 1000 SC	R11 – R20/21/22 – R36 – R48/20 – R52/53 – R63 – R65 – R68 - R20/21/22 – H224 – H225 – H361d – H331 – H311 – H301 – H370 – H332 – H312 – H302 – H304 – H373 – H319 – H315 – H335 – H336 – EUH066
2.	Impacar ruote 1205	R11 – R36/38 – R48/20 – R63 – R67 – H225 – H319 – H336 – H361 – H304 – H373 – H315 – H226 – H335 – H312 – H332 – H261 – H228 – H318 – H302
3.	Epox – Catalizzatore poliammidico per epossidici – Catalizzatore rapido	R10 - R21/20 – R22 – R37/38 – R38 – R41 – R67 – H226 – H332 – H312 – H302 – H318 – H319 – H315 – H335 – H336
4.	Nitro opaco – 1832	R11 – R36/38 – R48/20 – R63 – R67 – H225 – H361 – H304 – H373 – H315 – H336 – H226 – H319 – H335 – H312 – H332 – H302 – H318 – H411 – H370 – H301 – H311 – H331
5.	Catalizzatore S415	R38 – R36 – R37 – R51/53 – R65 – R20 – R36/37/38
6.	Diluente Nitro GV 300	R11 – R20/22 – R36/38 – R66
7.	Primer epossivinilico beige	R10 – R20/21 – R38 – R11 – R20 – R36/37 – R66 – R37 – R51/53 – R65 – R36/37/38 – R36 – R67
8.	Metacolor – Smalto Nitrosintetico Ind. Lucido 2698 - TINTA	R11 – R66 – R10 – R20/21 – R38 – R37/38 – R41 – R67 – R20/21/22 – R36/38 – R36 – R20 – R37 – R51/53 – R65 – R36/37/38
9.	Metacolor – Smalto Goffrato Epossidico Lucido 2684 - TINTA	R11 – R20/21
10.	Filo per saldatura tipo IT-SG2	Non rilevante
11.	Lastifil 803	R23 – R24 – R25 – R40 – R43 – R48/23 – R52/53 – R11 – R50 – R48/20 – R36/37/38 – R14 – R35
12.	Lastifil 6060	R23 – R24 – R25 – R40 – R43 – R48/23 – R52/53 – R11 – R50
13.	Smalto nitro lucido RAL 7025 Grigio Perla	R11 – R36 – R66 – R67
14.	Bucciante epossidico RAL 1028 Giallo Melone	R11 – R20/21 – R36/38 – R43

Cod. Rif. 2.5 – Schede Sicurezza sostanze utilizzate	
Rev. 0.0	Data 10/2013