



## RAPEX

### Report 28 del 17/07/2015 N. 29 A12/0886/15 Belgio

#### Approfondimento tecnico: Macchina per il taglio del cartone



La macchina per il taglio del cartone WUXI Mod. HF-C 1600, HCM-2000 è stata sottoposta al divieto di commercializzazione.

Le parti mobili non sono protette e non sono rispettate le distanze di sicurezza. Il prodotto non risulta, pertanto, conforme alla Direttiva Macchine 2006/42/CE.

Per essere conformi alla Direttiva Macchine, Il Fabbricante deve effettuare una valutazione dei rischi per stabilire i requisiti di sicurezza e di tutela della salute che concernono il prodotto (Rif. Allegato I, c.1, Dir. 2006/42/CE).

Nel caso in esame la macchina non risulta essere conforme ai RESS (Requisito Essenziale di Sicurezza e Salute) 1.3.7 ed 1.3.8.

#### **RESS 1.3.7 All.I Dir.2006/42/CE - Rischi dovuti agli elementi mobili**

*Gli elementi mobili della macchina devono essere progettati e costruiti per evitare i rischi di contatto che possono provocare infortuni oppure, se i rischi persistono, essere muniti di ripari o dispositivi di protezione. Devono essere prese tutte le disposizioni necessarie per impedire un bloccaggio improvviso degli elementi mobili di lavoro. Nei casi in cui, malgrado le precauzioni prese, possa verificarsi un bloccaggio, dovranno*

*essere previsti, ove opportuno, i dispositivi di protezione specifici e gli utensili specifici necessari per permettere di sbloccare la macchina in modo sicuro.*

*Le istruzioni e, ove possibile, un'indicazione sulla macchina devono individuare tali dispositivi di protezione specifici e la modalità di impiego.*

### **RESS 1.3.8 All.I Dir.2006/42/CE - Scelta di una protezione contro i rischi dovuti agli elementi mobili**

*I ripari o i dispositivi di protezione progettati contro i rischi dovuti agli elementi mobili devono essere scelti in funzione del tipo di rischio. Per la scelta si deve ricorrere alle indicazioni seguenti:*

#### *1.3.8.1 - Elementi mobili di trasmissione*

*I ripari progettati per proteggere le persone dai pericoli creati dagli elementi mobili di trasmissione devono essere:*

- ripari fissi di cui al punto 1.4.2.1, oppure*
- ripari mobili interbloccati, di cui al punto 1.4.2.2.*

*Se si prevedono interventi frequenti, dovrebbe essere scelta quest'ultima soluzione.*

*I ripari o i dispositivi di protezione progettati contro i rischi dovuti agli elementi mobili devono essere scelti in funzione del tipo di rischio. Per la scelta si deve ricorrere alle indicazioni seguenti:*

#### *1.3.8.2 - Elementi mobili che partecipano alla lavorazione*

*I ripari o i dispositivi di protezione progettati per proteggere le persone dai pericoli creati dagli elementi mobili che partecipano alla lavorazione devono essere:*

- ripari fissi di cui al punto 1.4.2.1, oppure*
- ripari mobili interbloccati, di cui al punto 1.4.2.2, oppure*
- dispositivi di protezione di cui al punto 1.4.3, oppure*
- una combinazione di quanto sopra.*

*Tuttavia, se taluni elementi mobili che partecipano direttamente alla lavorazione non possono essere resi interamente inaccessibili durante il loro funzionamento a causa di operazioni che richiedono l'intervento dell'operatore, detti elementi devono essere muniti di:*

- ripari fissi o di ripari mobili interbloccati, che impediscano l'accesso alle parti degli elementi non utilizzate per la lavorazione, e*
- ripari regolabili di cui al punto 1.4.2.3, che limitino l'accesso alle parti degli elementi mobili cui è necessario accedere.*