



RAPEX

Report 14 del 08/04/2016 N.19 A12/0420/16 Spagna

Approfondimento tecnico: Lampada da soffitto



Il prodotto "Lampada da soffitto", marca IKEA, Mod. HYBY (rif 90.196.432.), LOCK (ref 00.055.691 e 80.119.260.) E RINNA (rif 00.251.319 20.199.250 y.), è stato volontariamente ritirato dal mercato perché non conforme alla Direttiva 2006/95/CE Bassa Tensione.

I ganci di plastica che fissano il paralume in vetro potrebbero rompersi causando la caduta dello stesso. Ikea ha ricevuto segnalazioni da parte dei clienti ed in alcuni casi ci sono stati dei feriti.

http://www.ikea.com/ch/it/about_ikea/newsitem/recall_fy16_HYBY_LOCK_RINNA

L'allegato I della Direttiva 2006/95/CE riporta gli elementi principali degli obiettivi di sicurezza del materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione. In particolare, in riferimento al caso in esame, stabilisce che:

1. Requisiti generali

[...] c) Il materiale elettrico e le sue parti costitutive sono costruiti in modo da poter essere collegati in maniera sicura ed adeguata. [...]

3. Protezione dai pericoli dovuti all'influenza di fattori esterni sul materiale elettrico

In conformità del punto 1, sono previste misure di ordine tecnico affinché il materiale elettrico:

a) presenti le caratteristiche meccaniche richieste in modo da non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e agli oggetti; [...].