



RAPEX

Report 51 del 23/12/2016 N.64 A12/1712/16 Danimarca

Approfondimento tecnico: Bambola di plastica



Il prodotto "II Frozen Fever", mod. 8222A, è stato segnalato come pericoloso perché non conforme al REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE.

Il materiale plastico della bambola, e del pupazzo di neve, contiene Bis(2-etilesil) ftalato (DEHP) (valore misurato superiore al 32.4 % in peso).

Questo ftalato può nuocere alla salute dei bambini casusando danni al sistema riproduttivo.

Secondo l'allegato XVII del Regolamento (CE) N. 1907/2006, che tratta delle restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi, il ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP), il Dibutilftalato (DBP) e il Benzilbutilftalato (BBP):

1. *Non possono essere utilizzati come sostanze o in miscele in concentrazioni superiori allo 0,1 % in peso del materiale plastificato, nei giocattoli e negli articoli di puericultura.*
2. *I giocattoli e gli articoli di puericultura contenenti tali ftalati in concentrazione superiore allo 0,1 % in peso del materiale plastificato non possono essere immessi sul mercato.*
4. *Ai fini della presente voce, per «articoli di puericultura» si intende qualsiasi prodotto destinato a conciliare il sonno, il rilassamento, l'igiene, il nutrimento e il succhiare dei bambini.*

IL PRODOTTO, INOLTRE, RISULTA ESSERE CONTRAFFATTO.