

Relazione di Incidente

Rapporto su eventi occorsi durante il trasporto di merci pericolose conformemente alla sezione 1.8.5 del RID/ADR

Trasportatore/Gestore dell'infrastruttura ferroviaria:

Indirizzo: Via Garibaldi, 15 - Milano (MI)

Nome della persona da contattare: Mario Bianchi N° di telefono: 019/4586388 E-mail: mario@bianchi.it

1. Modo

Strada

Numero di immatricolazione del veicolo (facoltativo): SV452CB

2. Data e luogo dell'evento

Anno: 2019

Mese: 04

Giorno: 26

Ora: 22.15

Strada

- Area abitata
- Luogo di carico/scarico/trasbordo
- Strada

Luogo/Stato: SS 25, km 10

3. Topografia

- Pendenza/inclinazione
- Galleria
- Ponte/sottopassaggio
- Incrocio

4. Particolari condizioni meteorologiche

- Pioggia
- Neve
- Ghiaccio
- Nebbia
- Temporale
- Tempesta

Temperatura: 20 °C

5. Descrizione dell'evento

- Uscita di strada
- Collisione
- Capovolgimento/ribaltamento
- Incendio
- Esplosione
- Perdita
- Difetto tecnico

Altri dettagli dell'evento: Urto con altro veicolo in direzione opposta

6. Merci pericolose coinvolte

(1) N° ONU	Classe	Gruppo di imballaggio	(2) Quantità stimata prodotti perduti (kg/litri)	(3) Mezzo di contenimento	Materiale del mezzo di contenimento	(4) Tipo di difetto del mezzo di contenimento
2084	2	II	45,00	2	Titanio	1
2037	2		15,00	1	Cartone	2
2079	8	II	0,00	5		3
1203	3	II	30,00	6	Alluminio	4
0012	1		47,00	12	Acciaio	1

(1)
In caso di merci pericolose appartenenti ad una rubrica collettiva alla quale si applica la disposizione speciale 274, indicare anche il nome tecnico

(2)
Per la classe 7, indicare i valori in accordo ai criteri enunciati al 1.8.5.3

(3)
Indicare il numero appropriato

- 1 Imballaggio
- 2 IBC
- 3 Grande imballaggio
- 4 Piccolo container
- 5 Carro
- 6 Veicolo
- 7 Carro-cisterna
- 8 Veicolo-cisterna
- 9 Carro-batteria
- 10 Veicolo-batteria
- 11 Carro con cisterna amovibile
- 12 Cisterna smontabile
- 13 Grande container
- 14 Container cisterna
- 15 CGEM

(4)
Indicare il numero appropriato

- 1 Perdita
- 2 Incendio
- 3 Esplosione
- 4 Difetto strutturale

7. Causa dell'evento (se conosciuto con certezza)

- Difetto tecnico
- Stivaggio non conforme
- Cause di esercizio
- Altre: Collisione con altro veicolo

8. Conseguenze dell'evento**Danni fisici alle persone dovuti alle merci pericolose coinvolte:**

- Morti: 1
- Feriti: 7

Perdita di prodotto

- Sì
- No
- Rischio imminente di perdita di prodotto

Danni materiali o all'ambiente

- Importo stimato del danno < 50000 Euro
- Importo stimato del danno > 50000 Euro

Intervento delle autorità

- Sì
- Evacuazione di persone per almeno tre ore a causa delle merci pericolose coinvolte
- No
- Chiusura di percorsi di pubblica circolazione min 3 ore a causa delle merci pericolose coinvolte

In caso di necessità, l'autorità competente può richiedere informazioni pertinenti aggiuntive.